Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:00

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/cewka-lx4f8-tesys-f-110-120-v-dc-lx4f8fw-p-113852.html



Cewka LX4F8, TeSys F, 110...120 V DC LX4F8FW Schneider Electric

Cena brutto	**3 375,79 zł**
Cena netto	**2 744,54 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**LX4F8FW**
Kod EAN	**3389118114654**
Producent	**SCHNEIDER ELECTRIC**

Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników

Twoje korzyści

DARMOWA wysyłka od 500 zł netto

Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA

BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

Cewka LX4F8, TeSys F, 110...120 V DC LX4F8FW Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Styki pomocnicze

Czy styczniki serii F mają styki pomocnicze zamontowane w standardzie?

Nie, **styczniki serii F** nie posiadają styków pomocniczych w standardzie tak jak styczniki serii D. Styki pomocnicze należy zamówić pod oddzielnymi numerami katalogowymi np: LADN10 – 1 styk NO LADN01– 1 styk NZ LADN11– 2 styki 1NO+1NZ LADN20 - 2 styki 1NO LADN02 - 2 styki 1NZ LADN22 - 4 styki 2NO+2NZ LADN13 - 4 styki 1NO+3NZ LADN31 - 4 styki 3NO+1NZ LADN40 - 4 styki 4NO LADN04 - 4 styki 4NZ. Standardowy **stycznik LC1F** ma dwa miejsca dla styków podwójnych i poczwórnych po prawej stronie i jedno miejsce dla styków pojedynczych po lewej stronie (patrząc od frontu aparatu).

Moduły zestyków pomocniczych					
bezzwłoczne					
Zestyki			Numer katalogowy		Zest
NO	NC				NO
1	-		LAD-N10		1
-	1		LAD-N01		2
					-

LAD-R4

Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników		
2 identyczne styczniki z zaciskami śrubowymi, montowane poziomo		
z zestawem blokady elektrycznej dla styczników		
Typ stycznika	Zestaw połączeń obwodów głównych	Blokada mechaniczna
LC1-F115	LA9-FF976	LA9-FF970
LC1-F150	LA9-F15076	LA9-FF970
LC1-F185	LA9-FG976	LA9-FG970
LC1-F225	LA9-F22576	LA9-FG970
LC1-F265	LA9-FH976	LA9-FJ970
LC1-F330	LA9-FJ976	LA9-FJ970
LC1-F400	LA9-FJ976	LA9-FJ970
LC1-F500	LA9-FK976	LA9-FJ970
LC1-F630 lub LC1-F800	LA9-FL976	LA9-FL970