Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:47

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/pokrywa-ochronna-do-stycznikow-tesys-f-4p-la9f707-p-108818.html



# Pokrywa ochronna do styczników TeSys F, 4p LA9F707 Schneider Electric

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **760,06 zł** |
| Cena netto | **617,93 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **Towar na zamówienie** |
| Kod producenta | **LA9F707** |
| Kod EAN | **3389110128598** |
| Producent | **SCHNEIDER ELECTRIC** |

Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników

Twoje korzyści

DARMOWA wysyłka od 500 zł netto

Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA

BEZPŁATNE wsparcie techniczne

## Opis produktu

Pokrywa ochronna do styczników TeSys F, 4p LA9F707 Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

## Styki pomocnicze

**Czy styczniki serii F mają styki pomocnicze zamontowane w standardzie?**

Nie, **styczniki serii F** nie posiadają styków pomocniczych w standardzie tak jak styczniki serii D. Styki pomocnicze należy zamówić pod oddzielnymi numerami katalogowymi np: LADN10 – 1 styk NO LADN01– 1 styk NZ LADN11– 2 styki 1NO+1NZ LADN20 - 2 styki 1NO LADN02 - 2 styki 1NZ LADN22 - 4 styki 2NO+2NZ LADN13 - 4 styki 1NO+3NZ LADN31 - 4 styki 3NO+1NZ LADN40 - 4 styki 4NO LADN04 - 4 styki 4NZ. Standardowy **stycznik LC1F** ma dwa miejsca dla styków podwójnych i poczwórnych po prawej stronie i jedno miejsce dla styków pojedynczych po lewej stronie (patrząc od frontu aparatu).

| Moduły zestyków pomocniczych | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| bezzwłoczne | | | | | |
| Zestyki | | | Numer katalogowy | | Zest |
| NO | NC | | | | NO |
| 1 | - | | LAD-N10 | | 1 |
| - | 1 | | LAD-N01 | | 2 |
| | | | | | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

LAD-R4

| Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników | | |
|---|---|---|
| | | |
| 2 identyczne styczniki z zaciskami śrubowymi, montowane poziomo | | |
| z zestawem blokady elektrycznej dla styczników | | |
| Typ stycznika | Zestaw połączeń obwodów głównych | Blokada mechaniczna |
| LC1-F115 | LA9-FF976 | LA9-FF970 |
| LC1-F150 | LA9-F15076 | LA9-FF970 |
| LC1-F185 | LA9-FG976 | LA9-FG970 |
| LC1-F225 | LA9-F22576 | LA9-FG970 |
| LC1-F265 | LA9-FH976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F330 | LA9-FJ976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F400 | LA9-FJ976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F500 | LA9-FK976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F630 lub LC1-F800 | LA9-FL976 | LA9-FL970 |