Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:01

Link do produktu: https://fabrykaelektryka.pl/softstart-ds7-3-fazowy-230-460v-ac-200a-110kw-400v-uc24v-ac-dc-171754-p-105818.html



Softstart DS7 3-fazowy 230-460V AC 200A 110kW/400V Uc=24V AC/DC 171754 Eaton

Cena brutto	**8 187,81 zł**
Cena netto	**6 656,76 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**Towar na zamówienie**
Kod producenta	**171754**
Kod EAN	**4015081680788**
Producent	**EATON**
Twoje korzyści	DARMOWA wysyłka od 500 zł netto; Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA; BEZPŁATNE wsparcie techniczne

Opis produktu

- Indeks producenta: 171754
- Rodzaj napięcia sterowniczego: AC/DC
- Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 230 V [kW]: 55
- Znamionowa moc silnika trójfazowego, podłączenie standardowe, przy 400 V [kW]: 110
- Znamionowa temperatura otoczenia bez obniżenia [°C]: 40
- Znamionowe napięcie robocze Ue [V] do: 460
- Znamionowe napięcie robocze Ue [V] od: 230
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 24
- Znamionowy prąd pracy Ie w 40 °C Tu [A]: 200

Dowiedz się więcej

Konfiguracja softstartów DS7 wielkości 1 i 2 z elementami systemu xStart firmy Eaton

Softstarty DS7 wielkości 1 (od 4 A do 12 A) i wielkości 2 (od 4 A do 32 A) można łączyć z akcesoriami dostępnymi do współpracy ze **stycznikami DIL** i **wyłącznikami silnikowymi PKZ**. Umożliwia to połączenie **softstartów DS7** dla prądów do 12 A bezpośrednio z wyłącznikiem silnikowym **PKZM0** za pomoca łączników wtykowych **PKZM0-XDM12**.
Bezpośrednio na **softstarcie DS7** można zamontować przekaźnik przeciążeniowy **ZB12-**... dla DS7 do 12 A lub przekaźnik przeciążeniowy **ZB32-**... dla DS7 od 16 do 32 A.

1. DS7 i
2. DS7 v

3. DS7 v
4. Went
5. Smar
6. Smar
7. Smar
8. Przek
8. Przek
9. Wtyc
silniko
10. Mod
z zesta
11. Mod
PKZM0
12. Mod
PKZM0
13. Blok
DILM1
18. Sam
PKZM0
19. Sam
15. Styk
16. Styk
22. Wsk
23. Styk
21. Wyz
17. Ręk
20. Zaci
26. Ada
DS7 od
od 4 A
27. Płyt
PKZM0
PKZM0