

Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/stycznik-2-biegunowy-i500a-ac-1-bez-cewki-lc1f4002-p-107532.html>



Stycznik mocy 500A, 2-biegunowy, bez cewki LC1F4002 Schneider Electric

Cena brutto **15 207,75 zł**

Cena netto **12 364,02 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Czas wysyłki **Towar na zamówienie**

Kod producenta **LC1F4002**

Kod EAN **3389110227000**

Producent **SCHNEIDER ELECTRIC**

Akcesoria montażowe dla 3 połowych styczników nawrotnych do sterowania silników

Twoje korzyści


DARMOWA
wysyłka
od 500 zł netto


Gwarancja
BEZPIECZENSTWA


BEZPŁATNE
wsparcie
techniczne

Opis produktu

Stycznik mocy 500A, 2-biegunowy, bez cewki LC1F4002 Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Styki pomocnicze

Czy styczniki serii F mają styki pomocnicze zamontowane w standardzie?

Nie, **styczniki serii F** nie posiadają styków pomocniczych w standardzie tak jak styczniki serii D. Styki pomocnicze należy zamówić pod oddzielnymi numerami katalogowymi np: LADN10 - 1 styk NO LADN01- 1 styk NZ LADN11- 2 styki 1NO+1NZ LADN20 - 2 styki 1NO LADN02 - 2 styki 1NZ LADN22 - 4 styki 2NO+2NZ LADN13 - 4 styki 1NO+3NZ LADN31 - 4 styki 3NO+1NZ LADN40 - 4 styki 4NO LADN04 - 4 styki 4NZ. Standardowy **stycznik LC1F** ma dwa miejsca dla styków podwójnych i poczwórnych po prawej stronie i jedno miejsce dla styków pojedynczych po lewej stronie (patrząc od frontu aparatu).

Moduły zestyków pomocniczych					
bezzwłoczne					
Zestyki		Numer katalogowy		Zest	
NO	NC			NO	
1	-	LAD-N10		1	
-	1	LAD-N01		2	



Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników

2 identyczne styczniki z zaciskami śrubowymi, montowane poziomo

z zestawem blokady elektrycznej dla styczników

Typ stycznika	Zestaw połączeń obwodów głównych	Blokada mechaniczna
LC1-F115	LA9-FF976	LA9-FF970
LC1-F150	LA9-F15076	LA9-FF970
LC1-F185	LA9-FG976	LA9-FG970
LC1-F225	LA9-F22576	LA9-FG970
LC1-F265	LA9-FH976	LA9-FJ970
LC1-F330	LA9-FJ976	LA9-FJ970
LC1-F400	LA9-FJ976	LA9-FJ970
LC1-F500	LA9-FK976	LA9-FJ970
LC1-F630 lub LC1-F800	LA9-FL976	LA9-FL970