



Link do produktu: <https://fabrykaelektryka.pl/blokada-mechaniczna-tesys-f-do-2-poziomych-stycznikow-la9fh4h-p-108819.html>



Blokada mechaniczna TeSys F, do 2 poziomych styczników LA9FH4H Schneider Electric

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 2 645,85 zł |
| Cena netto | 2 151,10 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | Towar na zamówienie |
| Kod producenta | LA9FH4H |
| Kod EAN | 3389110120530 |
| Producent | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Twoje korzyści | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  DARMOWA wysyłka od 500 zł netto </div> <div style="text-align: center;">  Gwarancja BEZPIECZEŃSTWA </div> <div style="text-align: center;">  BEZPŁATNE wsparcie techniczne </div> </div> |

Opis produktu

Blokada mechaniczna TeSys F, do 2 poziomych styczników LA9FH4H Schneider Electric. Instrukcja obsługi dostarczana jest razem z produktem.

Styki pomocnicze

Czy styczniki serii F mają styki pomocnicze zamontowane w standardzie?

Nie, **styczniki serii F** nie posiadają styków pomocniczych w standardzie tak jak styczniki serii D. Styki pomocnicze należy zamówić pod oddzielnymi numerami katalogowymi np: LADN10 - 1 styk NO LADN01- 1 styk NZ LADN11- 2 styki 1NO+1NZ LADN20 - 2 styki 1NO LADN02 - 2 styki 1NZ LADN22 - 4 styki 2NO+2NZ LADN13 - 4 styki 1NO+3NZ LADN31 - 4 styki 3NO+1NZ LADN40 - 4 styki 4NO LADN04 - 4 styki 4NZ. Standardowy **stycznik LC1F** ma dwa miejsca dla styków podwójnych i poczwórnych po prawej stronie i jedno miejsce dla styków pojedynczych po lewej stronie (patrząc od frontu aparatu).

| Moduły zestyków pomocniczych | | | |
|------------------------------|----|------------------|------|
| bezwłoczne | | | |
| Zestyki | | Numer katalogowy | Zest |
| NO | NC | | NO |
| 1 | - | LAD-N10 | 1 |
| - | 1 | LAD-N01 | 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| Akcesoria montażowe dla 3 polowych styczników nawrotnych do sterowania silników | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2 identyczne styczniki z zaciskami śrubowymi, montowane poziomo | | |
| z zestawem blokady elektrycznej dla styczników | | |
| Typ stycznika | Zestaw połączeń obwodów głównych | Blokada mechaniczna |
| LC1-F115 | LA9-FF976 | LA9-FF970 |
| LC1-F150 | LA9-F15076 | LA9-FF970 |
| LC1-F185 | LA9-FG976 | LA9-FG970 |
| LC1-F225 | LA9-F22576 | LA9-FG970 |
| LC1-F265 | LA9-FH976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F330 | LA9-FJ976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F400 | LA9-FJ976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F500 | LA9-FK976 | LA9-FJ970 |
| LC1-F630 lub LC1-F800 | LA9-FL976 | LA9-FL970 |